

NORME DI SICUREZZA PER GAS E MATERIALI DI SALDATURA



SICUREZZA



SICUREZZA

Dal latino SINE CURE senza angoscia

SUL LAVORO

Garanzia che l'ambiente in cui si opera è libero da eventi inaspettati che possono provocare danni alle persone o cose.

INFORTUNIO


Quando un incidente comporta danni alle persone.



SICUREZZA UN PROBLEMA DI :



- CULTURA-
- -FORMAZIONE-
- MENTALITÀ -
- INFORMAZIONE -
- STIMOLI -
- DIALOGO -



- QUALITÀ DEI CAPI-
- -COMPETENZA DEGLI OPERATORI-
- QUALITÀ DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
 - STATO D'ANIMO -
 - L'AMBIENTE -
 - IL CLIMA-



L'ICEBERG DELLA SICUREZZA



Tenere vivo l'interesse per la prevenzione e la sicurezza è un fattore fondamentale





10 REGOLE D'ORO



- 1° PRESTARE ATTENZIONE
- 2° ORDINE E PULIZIA
- 3° MANTENERE L'EFFICIENZA DEI MEZZI
- 4° USARE I MEZZI DI PROTEZIONE
- 5° FISSARE DELLE NORME
- 6° NON "BRICOLARE"
- 7° USARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- 8° RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA
- 9° PER SITUAZIONI NON CONOSCIUTE CONSULTARE
 - **I SUPERIORI**
- 10° PRIMA RIFLETTERE POI AGIRE





Bombole di gas

- Gas compressi (Ossigeno O2, Azoto N2, Argon Ar, Idrogeno H2, ecc.)
- Gas liquefatti (Anidride carbonica CO2, Propano, ecc.)
- Gas disciolti (Acetilene)

Capacità volumetrica delle bombole più diffuse

- 50 lt Le più utilizzate per O2, N2, H2
- 40 lt Le più utilizzate per Acetilene
- 14 lt Le facilmente trasportabili
- 5 lt Le portatili







Pressioni bombole

- Gas compressi: 200bar

- Gas liquefatti: Propano 8bar -

Anidride carbonica circa 60-70bar

- Gas disciolti : Acetilene max 25bar

Quantità di gas contenuto nelle bombole da

40-50 lt

- Ossigeno: 10m³

- Acetilene : 6kg ∧ 5m³









Prima di utilizzare i gas, leggete attentamente le schede di sicurezza

 Utilizzate sempre i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) nella manipolazione delle bombole di gas

















Per sollevare o abbassare una bombola, mantenere sempre gambe piegate e schiena diritta.



Attenzione alle storte ed ai movimenti non corretti



NON TENTARE MAI DI AFFERRARE UNA BOMBOLA CHE STA CADENDO!










Tenere le bombole, sia in deposito che nell'utilizzo, saldamente ancorate, per evitare cadute.

UNA BOMBOLA SENZA CAPPELLOTTO CHE CADE DIVENTA UN MISSILE!



RICORDATI DI TENERE SEMPRE IL CAPPELLOTTO SULLA BOMBOLA!







Non girate la schiena ad una bombola che avete appena depositato senza averla bloccata.

BUONA NORMA E' AFFRANCARE

Per togliere od inserire una bombola da una rampa o da un cesto, porre una mano sul cappellotto e l'altra sull'ogiva.


FARE ATTENZIONE ALLE DITA!







Non utilizzare le bombole per scopi diversi da quelli per cui sono state fabbricate.









Quando si apre la valvola o si agisce sul riduttore, farlo sempre lentamente e porsi sempre dalla parte opposta al senso di uscita del gas!!!

ATTENZIONE:
UN TUBO
FLESSIBILE NON
CORRETTAMENTE
COLLEGATO,
O CHE SI ROMPE,
DIVENTA UNA
FRUSTA!



E' vietato utilizzare raccordi intermedi sulle bombole di gas!









Definire sempre il luogo idoneo dove depositare le bombole.



MANTENERE SEPARATI I RECIPIENTI PIENI DA QUELLI VUOTI

MANTENERE SEPARATI I GAS COMBUSTIBILI DA QUELLI COMBURENTI















Nuova colorazione ogiva europea




La "N" in nero sull'ogiva significa nuova colorazione



Le bombole di gas il colore dell'ogiva prima e dopo la en 1089-3








Fattori di identificazione delle bombole







SAF-FRO

Esempio di Etichettatura di una bombola



- 1. Simbolo di pericolo, classe e numero UN;
- 2. Frasi di rischio;
- 3. Denominazione del gas contenuto nella bombola;
- 4. Consigli per l'utilizzo in sicurezza;
- 5. Numero dell'etichetta;
- 6. Nome del fabbricante o responsabile dell'immissione sul mercato;
- 7. Pressione della bombola;
- 8. Volume del gas a pressione normale.



La "N" in nero
sull'ogiva
significa nuova
colorazione

I nuovi colori
inizieranno ad essere
utilizzati dal 1°
gennaio 1999 e la
fase transitoria si
concluderà il 31
dicembre 2004

	Gas con colorazione ind	ividuale	Vesshia solorazione	Nuova colorazione	RAL
	ACETLENE	C ₂ H ₂	OGIVA ARANCIONE	Heave-solere OGIVA MARRONE ROSSICCIO	3009
	AMMONIACA	NH ₃	OGIVA VERDE	OGIVA GIALLO*	1018
•	ARGON	Ar	OGIVA AMARANTO	OGIVA VERDE SCURO	6001
	AZOTO	N ₂	OGIVA NERO	OGIVA NERO	9005
	BIOSSIDO DI CARBONIO	CO ₂	OGIVA GRIGIO CHIARO	OGIVA GRIGIO	7037
	CLORO	Ci ₂	OGIVA CIALLO	OGIVA GIALLO*	1018
	EIIO	Но	OGIVA MARRONE	OGIVA MARRONE	8008
	IDROGENO	H ₂	OGIVA ROSSO	OGIVA ROSSO	3000
	OSSIGENO	02	OGIVA BIANCO	OGIVA BIANCO	9010
	PROTOSSIDO D'AZOTO		A	OGIVA BLU	5010
	PROTOSSBOD DAZOTO	N ₂ O	OGIVA BLU	OGIVA BLO	5010
	Altri gas e missele son se per gruppo di peri	•	Vesshi a solorazione	Nuova colorazione	RAL
		•		Nuova colorazione Havocoles OGIVA VERDE BRILIANTE	
	Altri gas e missele con co per gruppo di peri	•	Vecchi a colorazione 8 do per missio)	Nuova colorazione Herrorolero OGIVA VERDE BRILLANTE Herrorolero OGIVA ROSSO	RAL
	Altri gas e missele son se per gruppo di peri	•	Vesshi a solorazione edo printodo) OGIVA ALLUMINIO	Nuova colorazione Herroroleo OGIVA VERDE BRILLANTE Herroroleo	RAL 6018
	Altri gas e missele son se per gruppo di peri INERTI INFIAMMABIU	•	Vesshi a solorazione edo per missio) OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO	Nuova colorazione Herrondere OGIVA VERDE BRILLANTE Herrondere OGIVA ROSSO Herrondere OGIVA BLU CHIARO OGIVA GIALLO	RAL 6018 3000
	Altri gas e missele con co per gruppo di peri INERTI INFIAMMABILI OSSIDANTI	•	Veethia colorazione (do printeda) OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO	Nuova colorazione Havvosolaro OGIVA VERDE BRILIANTE Havvosolaro OGIVA ROSSO Havvosolaro OGIVA BLU CHIARO OGIVA GIALLO Havvosolaro OGIVA GIALLO OGIVA GIALLO	RAL 6018 3000 5012
	Altri gas e missele con co per gruppo di peri INERTI INFIAMMABILI OSSIDANTI TOSSICI E/O CORROSIVI	•	Veeshia colorazione più per minishi OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO OGIVA GIALLO	Nuova colorazione Herro colero OGIVA VERDE BRILLANTE Herro colero OGIVA ROSSO Herro colero OGIVA BLU CHIARO Herro colero OGIVA GIALLO + ROSSO Herro colero OGIVA GIALLO + BLU CHIARO	RAL 6018 3000 5012 1018
	Altri gas e missele con co per gruppo di peri INFIAMMABILI OSSIDANTI TOSSICI E/O CORROSIVI TOSSICI E INFIAMMABILI	•	Vesshia solorazione OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO OGIVA GIALLO OGIVA GIALLO	Nuova colorazione Havro coloro OGIVA VERDE BRILLANTE Havro coloro OGIVA ROSSO Havro coloro OGIVA GIALLO Havro coloro OGIVA GIALLO Havro coloro	RAL 6018 3000 5012 1018 1018 3000
	Altri gas e missele con co per gruppo di peri INERTI INFIAMMABILI OSSIDANTI TOSSICI E/O CORROSIVI TOSSICI E INFIAMMABILI TOSSICI E OSSIDANTI	olor azione eolo	Veeshia colorazione pidi per minishi OGIVA ALLUMINIO OGIVA ALLUMINIO OGIVA GIALLO OGIVA GIALLO OGIVA GIALLO	Nuova colorazione Havvosolaro OGIVA VERDE BRILIANTE Havvosolaro OGIVA ROSSO Havvosolaro OGIVA GIALLO Havvosolaro OGIVA GIALLO Havvosolaro OGIVA GIALLO + BIU CHIARO Havvosolaro OGIVA GIALLO + BIU CHIARO Havvosolaro	RAL 6018 3000 5012 1018 1018 3000 1018 5012

OGIVA ALLUMINIO

OGIVA BIANCO + MARRONE

FRO I.S.I.S. "L. DA VINCI" – Portogruar


MISCELE ELIO-OSSIGENO











Generalità

- Gas comburente incolore,inodore e insapore; è leggermente più pesante dell'aria;
- Può essere fornito in forma gassosa compresso in bombole o in forma liquida in serbatoi. L'ossigeno liquido alla pressione ambiente si trova alla temperatura di –183°C;
- Il colore distintivo dell'ogiva è bianco RAL 9010.





Rischi principali

- Concorre attivamente nei processi di combustione. Con l'aumento della sua concentrazione in aria, i fenomeni di combustione sono più accentuati fino anche ad esplosioni nel caso di presenza di olii e grassi;
- L'impoverimento di ossigeno nell'aria porta a fenomeni di asfissia.





Precauzioni principali

- Divieto di fumare, di usare fiamme nei luoghi di deposito;
- Impianti elettrici a norma (normativa tecnica CEI);
- Per lavori in ambienti chiusi l'ossigeno in eccesso può impregnare gli indumenti dell'operatore e basterebbe una scoria incandescente per provocarne la combustione;





Precauzioni principali

- Non lasciare mai bombole, cannelli e tubi all'interno dell'ambiente di lavoro: piccole perdite dai rubinetti o dalle giunzioni aumenterebbero la concentrazione dell'ossigeno nell'aria;
- Adoperare solo apparecchi idonei all'uso con ossigeno, mantenerli in ordine e puliti;
- Non lubrificare mai le valvole delle bombole, i riduttori ecc.;





Precauzioni principali

 Non usare ossigeno in luogo di altro gas per azionare attrezzi pneumatici, avviare motori a scoppio, gonfiare pneumatici, pulire cose o indumenti, sgorgare tubazioni ecc.








Lasciare una pressione residua 2-5 bar







Generalità

- Gas combustibile incolore,dall'odore caratteristico appena più leggero dell'aria;
- Trasportato in bombole disciolto in solvente, adsorbito in una massa porosa per evitare la decomposizione esplosiva;
 - Il colore distintivo dell'ogiva è marrone rossiccio RAL 3009.

Tubo di acciaio



Rischi principali

- Miscelato a gas comburenti forma miscele potenzialmente esplosive;
- Allo stato non disciolto è possibile la decomposizione esotermica (reazione chimica che sviluppa calore) con rischi di esplosione anche in assenza di aria, cosa che non avviene con pressioni inferiori a 1,5 bar;





Rischi principali

Possono generare esplosioni:

- Presenza di aria nel circuito di distribuzione;
- Ritorni di fiamma dal cannello non fermati da valvole di sicurezza;
- Fughe di gas nell'ambiente;
- L'uso di rame, argento e mercurio possono formare acetiluri (sali metallici derivati dall'acetilene) instabili (si a leghe con Ag < a 50% e Cu < a 70%).





Precauzioni principali

- Divieto di fumare, di usare fiamme nei luoghi di deposito;
- Impianti elettrici a norma (normativa tecnica CEI);
- Lavare preventivamente con gas inerte le tubazioni di distribuzione del gas;
- Le bombole di una stessa rampa vanno aperte tutte per evitare travasi;
- Non usare bombole in posizione orizzontale e non vuotarle mai del tutto (vedi slide etichetta);





Precauzioni principali


- Evitare trascinamenti di solvente chiedendo ad una sola bombola erogazioni superiori a 800 litri/ora;
- Movimentare le bombole solo se provviste di cappellotto e non esporle a temperature superiori ai 50°c.




Le bombole di gas L'IDROGENO



Generalità



- Trasportato in bombole;
- Il colore distintivo dell'ogiva è rosso fuoco RAL 3000.



Le bombole di gas L'IDROGENO



Rischi principali

- Miscelato a gas comburenti forma miscele potenzialmente esplosive;
- Possono generare esplosioni:
 - Presenza di aria nel circuito di distribuzione;
 - Ritorni d'ossigeno a partire dal cannello;
 - Ritorni di fiamma dal cannello non fermati da valvole di sicurezza;
 - Fughe di gas nell'ambiente.



Le bombole di gas L'IDROGENO



Rischi principali

- L'idrogeno si porta con facilità nelle parti alte degli ambienti;
- Brucia con fiamma invisibile e molto calda;
- Un getto d'idrogeno può incendiarsi spontaneamente senza causa apparente;
- La sua bassa densità e viscosità rende più facili le fughe dai circuiti.



Le bombole di gas L'IDROGENO



Precauzioni principali

- Divieto di fumare, di usare fiamme nei luoghi di deposito;
- Impianti elettrici a norma (normativa tecnica CEI);
- I luoghi di lavoro e di stoccaggio devono :
 - Avere idonei mezzi di estinzione;
 - Essere protetti dai raggi solari diretti;
 - Avere adeguate misure contro le correnti elettrostatiche e le scariche atmosferiche;
 - I locali di stoccaggio non devono contenere altri gas non compatibili.



Le bombole di gas L'IDROGENO



Precauzioni principali

- Lavare preventivamente con gas inerte le tubazioni di distribuzione del gas;
- Non usare bombole in posizione orizzontale e non vuotarle mai del tutto;
- Spostare le bombole solo provviste di cappellotto, non esporle a temperature superiori ai 50°c.



Applicazioni Ossigas



> Tutte le operazioni che richiedono miscele di gas composte da ossigeno e gas combustibile provenienti da bombola o da rete per esecuzione di saldature, riscaldi e taglio mediante uso di fiamme.









Applicazioni Ossigas







Applicazioni Ossigas Temperature nella saldatura ossiacetilenica





Applicazioni Ossigas



Come si compone una postazione ossigas



Postazione mobile






Impianti centralizzati



Impianti centralizzati di distribuzione dei gas industriali (postazione fissa)



Impianti centralizzati Vantaggi



- 1. Elimina il trasporto e la presenza delle singole bombole nei reparti di lavoro;
- 2. Riduce i tempi di sostituzione delle bombole;
- 3. Elimina gli spazi occupati dalle bombole all'interno dei laboratori;
- 4. Assicura la continuità di alimentazione;
- 5. Le bombole si svuotano in modo contemporaneo ed uniforme;
- 6. Diminuiscono i rischi d'infortunio.



Impianti centralizzati Normativa



NON ESISTE UNA SPECIFICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Per analogia si dovrà far riferimento a:

- ✓ Circ. Min. n° 74 del 20/9/56: impianti GPL
- ✓ Circ. Min. n° 99 del 15/10/64: contenitori di O₂ liquido
- ✓ D.M. 24/11/84 e modifiche: impianti gas metano
- ✓ D.M. 16/02/82: attività soggette alle visite dei VV.F.
- ✓ CEI EN 60079 impianti elettrici in presenza di gas
- ✓ DPR n° 547 27/4/57: prevenzione infortuni
- ✓ etc.





L'edificio centrale di decompressione




- 1. Edificio in classe di spessore adeguato;
- I locali devono essere areati;
- 3. I locali devono essere chiusi a chiave;
- 4. Gli impianti elettrici devono essere adeguati;
- Verificare la protezione contro le scariche atmosferiche;
- 6. La copertura deve essere di tipo leggero;
- 7. Prevedere la cartellonistica di sicurezza;
- 8. Prevedere le distanze di sicurezza da altri fabbricati.

NB: Le bombole devono essere fissate con rastrelliere, i gas comburenti devono essere divisi da gas combustibili


Meglio indicare con adeguata segnaletica quali gas sono contenuti
















Gruppo valvole d'intercettazione generale



- Esterne ai locali;
- 2. Facilmente accessibili;
- 3. Protette dalle intemperie;
- 4. Eventuale presenza d'intercettazioni automatiche (valvole pneumatiche);
- 5. Le tubazioni devono essere allo stesso equipotenziale.



CENTRALI DI DECOMPRESSIONE Dispositivi contro i ritorni di fiamma



- Installati all'esterno;
- Orientati secondo il corretto flusso dei gas;
- Possibilmente protetti da intemperie;
- Sfiati con tubi convogliatori gas.









Elettrovalvole e valvole pneumatiche

- 1. Elettrovalvole in posizione adeguata;
- Elettrovalvole azionate da gas neutro;
- 3. Il materiale delle tenute delle valvole pneumatiche deve essere adeguato al tipo di gas.








COME NON DEVE ESSERE

- 1. L'impianto elettrico deve essere adeguato al locale: nella foto si nota impianto elettrico inadeguato con interruttore danneggiato;
- 2. Le serpentine strozzate devono essere sostituite;
- 3. Il dispositivo di sicurezza deve essere esterno ai locali (non in prossimità d'impianti elettrici).






TUBAZIONI

COME NON DEVONO ESSERE INSTALLATE



L'installatore non deve essere improvvisato, deve conoscere le problematiche dei gas.


- Le tubazioni devono essere strutturate linearmente;
- Le tubazioni ossigeno non devono presentare olio o grassi.





TUBAZIONI COME NON DEVONO ESSERE INSTALLATE





- 1. Le tubazioni ACETILENE non devono essere in rame;
- 2. Le giunzioni filettate devono essere ridotte il più possibile.




TUBAZIONI

COME NON DEVONO ESSERE INSTALLATE



- L'impianto non deve essere testato con acqua ma con gas inerte: nelle foto si possono notare ossidi derivanti da utilizzo di acqua in prova idraulica;
- Le tubazioni prima della messa in servizio, dopo il collaudo devono essere soffiate con gas inerte (azoto).





Postazioni fisse



La postazione viene alimentata dalla centrale decompressione mediante tubazioni opportunamente dimensionate e assemblate.

La tubazione deve essere identificabile come richiesto all'art.244 DPR 27 Aprile 1955 n°547.

Non esistono regole di legge sulla specifica identificazione, ma solo consuetudini:

Utilizzare per i tubi gli stessi colori delle ogive delle bombole

oppure

→ Indicare il nome del gas sulla tubazione mediante adesivi

Solo il Metano è regolamentato per legge (giallo).







Postazioni di lavoro ossigas



Come si compone una postazione mobile ossigas





Postazioni di lavoro ossigas



- Riferimenti legislativi
- Prescrizioni tecniche generali
- Riferimenti normativi
- Rischi e cause



LEGGI



- D.M. 24/11/1984
 - Norme antincendio per il gas:
 - Trasporto
 - Distribuzione
 - Accumulo
 - Utilizzazione
- D.M. 26/08/1992
 - Ventilazione dei locali
 - Depositi dei gas
 - Norme di esercizio
- D.Lgs. 14/08/1996
 - Tubazioni
 - Cartellonistica di sicurezza



La direttiva 97/23 CE (PED)



- I prodotti in oggetto lavorano a pressioni superiori a 0,5 bar, pertanto sono coperti dalla Direttiva PED
- L'analisi della classe di rischio mostra che normalmente i prodotti ricadono nell'art.3.3, pertanto:
 - Devono essere costruiti secondo lo stato dell'arte di una delle nazioni UE e non devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato 1
 - Devono essere accompagnati da istruzioni di uso, in italiano per la commercializzazione in Italia.
 - Non possono e non devono avere la marcatura CE



Prescrizioni tecniche generali



- Tipo di tubazioni
- Giunzioni
- Punti d'intercettazione
- Messa a terra
- Identificazione
- Collaudo



Le principali norme



Le principali Norme della saldatura Ossigas

- EN ISO 2503 Apparecchiature per saldatura a gas Riduttori di pressione per bombole di gas usati nella saldatura, nel taglio e nei procedimenti connessi fino a 300 bar
- EN 730-1 Apparecchiature per saldatura a gas Dispositivi di sicurezza – Parte 1: Con dispositivo di arresto di fiamma incorporato.
- EN 560 Apparecchiature per saldatura a gas Raccordi per tubi flessibili per apparecchiature di saldatura, taglio e procedimenti connessi



Le principali norme



Le principali Norme della saldatura Ossigas

- EN 559 Apparecchiature per saldatura a gas. Tubi flessibili di gomma per procedimenti di saldatura, taglio e procedimenti connessi.
- EN 561 Apparecchiature per saldatura a gas Innesti rapidi con valvole di blocco per saldatura, taglio e procedimenti connessi
- EN 1256 Apparecchiature per saldatura a gas Requisiti dei giunti tra tubi flessibili e portagomma per apparecchiature di saldatura, taglio e procedimenti connessi.





Cause d'incidente nei procedimenti ossigas

- Bombole non fissate
- > Tubi gomma non a norma, troppo lunghi ed usurati
- Parti d'usura (punte taglio) mai sostituite
- Utilizzo improprio delle attrezzature (cannelli come martelli)
- Mancata conoscenza dei rischi e delle operazioni di accensione e spegnimento dei cannelli
- Innesco fiamma con mezzi non idonei

- Manomissioni e/o interventi di manutenzione errati
- Attrezzature vecchie e non manutenzionate





Cause d'incidente nei procedimenti ossigas

- Olio / grassi sui raccordi
- Impurità varie sui raccordi o all'interno delle tubazioni o degli apparecchi
- Apertura rapida della valvola bombola
- Riduttori guasti con perdite di gas, senza regolazione con manometri illeggibili
- Dispositivi di sicurezza vecchi ed intasati
- Mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza





Principali rischi specifici delle applicazioni ossigas

- Incendio ed esplosioni per l'uso e lo stoccaggio di gas combustibili e comburenti
- Caduta bombole
- Presenza di fiamme libere
- Scottature per movimentazione oggetti incandescenti
- Proiezioni di metallo fuso
- Produzione di fumi/polveri
- Autoignizione in ossigeno (temperatura di autoaccensione minima alla quale il gas inizia spontaneamente a bruciare in presenza di ossigeno, senza sorgenti esterne di innesco. La stessa temperatura costituisce infatti innesco sufficiente alla combustione.)
- Ritorni di fiamma





Riduttore di pressione per bombola

Servono a ridurre e mantenere costante la pressione del gas all'utilizzo durante l'erogazione

Norma tecnica di riferimento EN ISO 2503



Impiego riduttori a norma EN ISO 2503


Conoscenza specifica uso e manutenzione



RIDUTTORI DI PRESSIONE



LA PRESSIONE DEL GAS NELLA BOMBOLA E' ELEVATA E VARIA CON IL CONSUMO E LA TEMPERATURA










Il ritorno di fiamma






Un argomento esplosivo





Velocità del flusso di gas

Se si vuole mantenere la fiamma all'uscita del tubo...



VELOCITÀ DI EFFLUSSO DELLA MISCELA




VELOCITÀ DI AVANZAMENTO FIAMMA





Quanto detto significa che...







Come prevenire/limitare il ritorno di fiamma

Formazione dell'operatore sul corretto uso, regolazione e manutenzione delle attrezzature

Formazione dell'operatore all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza (Art.253 DPR 547) e alla loro periodica sostituzione







Dispositivi di sicurezza Ossigas

Funzioni indispensabili

Arresto del ritorno di gas

+

Arresto del ritorno di fiamma

Alcune altre funzioni aggiuntive

- Arresto del flusso di gas per effetto termico
- Scarico della sovrappressione di gas
- Arresto per eccesso di pressione con riarmo






Schema di funzionamento di valvola a 2 funzioni (versione per cannelli)

Funzioni di sicurezza:


ANTI RITORNO
DI GAS
+
ANTIRITORNO DI
FIAMMA







Schema di funzionamento di UNA valvola TERMOSTOP 1



funzioni di sicurezza

- ANTI RITORNO DI GAS
 - ANTIRITORNO DI FIAMMA
 - ARRESTO GAS PER ECCESSO
 - DI TEMPERATURA
 - SCARICO SOVRAPPRESSIONE





Dove applicare i dispositivi di sicurezza

Secondo:

- Art.253 del DPR 547 1955
- Circolare Min Lavoro e Prev Sociale N°17 del 20 Febbraio 1984

i dispositivi sono richiesti solo sui raccordi dei gas combustibili e solo sul cannello.

Secondo l'esperienza maturata nel settore e dall'analisi tecnica dei ritorni di fiamma, confortati anche da autorevoli fonti internazionali, ANASTA consiglia sempre:

- > l'installazione sui cannelli ma anche sui riduttori
 - > l'installazione sulla linea Gas combustibile ma anche su quella Ossigeno





Dove applicare i dispositivi di sicurezza



USARE VALVOLE DI SICUREZZA SUI RIDUTTORI E SUL CANNELLO





Con l'utilizzo i dispositivi di sicurezza subiscono un degrado dovuto:

- > ai colpi subiti durante l'impiego
- al deposito di impurità che il gas trasporta sul filtro del dispositivo intasandolo
- > all'invecchiamento dei materiali interni (guarnizioni)







Le valvole di sicurezza da cannello e riduttore non devono essere manutenzionate ma sostituite regolarmente.



Quando sostituire i dispositivi di sicurezza

- ☑ ad ogni ritorno di fiamma che interessi il dispositivo di sicurezza
- ☑ dopo un massimo di 5 anni di normale esercizio senza ritorni di fiamma

Sostituire sempre la coppia Ossigeno+Gas combustibile

2 Funzioni indispensabili: arresto fiamma +arresto gas

Utilizzare solo dispositivi a norma: EN730-1 - ISO 5175









Sommario



- 1. I fumi di saldatura
- 2. I rischi per la salute
- 3. Le leggi in Italia
- 4. Le Soluzioni SAF-FRO








Prodotti per l'aspirazione di fumi generati nelle operazioni di:

- **SALDATURA (TIG a filo- elettrodo cannello)**
- **TAGLIO** (plasma cannello)
- **MOLATURA**
- **SETTORE AUTOMOTIVE**
- PROVA MOTORI A SCOPPIO


























■ Particelle di dimensione minori 5 µm restano nei polmoni



■ Particelle di dimensione > 5 µm sono filtrate dal naso



I rischi per la salute





Intossicazione acuta

Intossicazione cronica

(malattia professionale)





I rischi per la salute



Ogni processo di saldatura necessita di sistemi di aspirazione



Le leggi in Italia



- DPR 303/56 legge relativa all'igiene sul lavoro
- DPR 547/55 legge relativa alla sicurezza sui macchinari
- DLgs 152/06 legge quadro sull'inquinamento atmosferico







SOLUZIONI PER ASPIRAZIONI FUMI DI SALDATURA







INDICE DI ASPIRAZIONE











MIN



IMPIANTI CENTRALIZZATI A RISPARMIO DI ENERGIA





INDICE DI ASPIRAZIONE

MAX 1 2 3 4 MIN



SISTEMI FISSI SALVASPAZIO





INDICE DI ASPIRAZIONE





SOLUZIONI MOBILI





INDICE DI ASPIRAZIONE







SOLUZIONI PORTATILI





BANCHI DI ASPIRAZIONE











CABINE DI ASPIRAZIONE PER SCUOLE





CABINA ASPIRAZIONE SINGOLA O DOPPIA PER BANCHI DI SMERIGLIATURA





SOLUZIONI PER LE SCUOLE









SOLUZIONI PER LE SCUOLE









SOLUZIONI AUTOMOTIVE











SOLUZIONI AUTOMOTIVE









I dispositivi di protezione individuale





Sommario



- 1. Che cosa intendiamo per D.P.I.
- 2. Quando devono essere impiegati
- 3. Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
- 4. I maggiori rischi in saldatura
- 5. Protezioni specifiche (D.P.I)





Premessa









Operazioni di saldatura



Rischi che possono danneggiare la salute del saldatore

ATTENZIONE: DANNI ANCHE IRREVERSIBILI





Cosa intendiamo per DPI



D. legs. 626/94 art. 40:

"..qualsiasi attrezzatura destinata ad essere <u>indossata</u> dal lavoratore...."

"..allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi sucettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro..."












Quando devono essere impiegati



Art. 41:

"...quando i rischi non possono essere evitati o sufficientente ridotti da mezzi di protezione collettiva o da misure tecniche di prevenzione".





La tenda non è un D.P.I, ma un mezzo di protezione collettiva







Art. 43:

"il datore di lavoro deve scegliere il D.P.I più idoneo..."

Previa analisi e valutazione dei rischi all'interno dell'azienda...

Art. 44:

"il lavoratore deve utilizzare i D.P.I messi disposizione..."

non apportando modifiche e avendone cura. Partecipa ai corsi di formazione ove obbligatori



Maggiori rischi in saldatura




- 1. Radiazioni luminose
- 2. Contatto con parti calde
- 3. Particelle e scorie fuse
- 4. Fumi, gas e polveri
- 5. Rumore
- 6. Scosse elettriche





Infortuni in saldatura









1 - Radiazioni luminose:

nella saldatura ad arco voltaico (elettrodo rivestito, saldatura MIG/MAG, TIG)

CONSEGUENZE:

ustioni al viso, bruciature della retina, oftalmie (*infiammazioni degli occhi*), cataratte, irritazione agli occhi, congiuntiviti. (particolarmente su superfici riflettenti vedi inox e alluminio e per alti amperaggi)



Protezione occhi/viso in sald.elettrica









Schermi facciali

- Maschere optoelettroniche ad oscuramento variabile o fisso (a celle solari+batterie al litio. Bottone del potenziometro per la regolazione da din 9 a din 13)
- Maschere a mano



Scelta del vetro protettivo: EN 175



Tipo di saldatura	AMPS																						
	0,5	1	2,5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
ELETTRODO					9			10			11			12					13				
MIG												10	11			12				13			
MIG ALLUMINIO												10	11				12		13				à
TIG						9		1	0		11		12				13						
MAG CO ₂										1	0	11 12			2	13							
MAG														-10	0	1	1	1	2	1	3		
TAGLIO PLASMA												1	11			12				1	13		
SALDATURA PLASMA		5	6	7	8	9	1	0															





Scelta del vetro protettivo: EN 175



La normativa, oltre ai parametri oggettivi, individua anche alcuni parametri soggettivi per la scelta del vetro inattinico:

Illuminazione del locale

Colore occhi saldatore

Postura del saldatore





Protezioni occhi in sald. ossiacetilenica



Nella saldatura ossiacetilenica non sussiste il rischio di bruciature della pelle in quanto non vi è emissione di radiazioni ultraviolette.

No utilizzo di schermi, ma solo di occhiali con protezione da din 4 a din 7, per la protezione dai raggi infrarossi.

La scelta del diverso tipo di occhiale dipende dall'abitudine dell'utilizzatore, dal confort, dall'impiego più o meno prolungato del DPI ecc.











2 - Particelle incandescenti e frammenti di scoria

Nella saldatura ad elettrodo, MIG/MAG e TIG

- Scoppiettii dell'arco
- Spruzzi incandescenti
- Proiezioni di particelle incandescenti.
- Frammenti di scoria piccoli, taglienti quando il cordone di saldatura viene pulito mediante scalpellatura











Protezione occhi generica



Normativa di riferimento: EN 166-EN 170-EN 172

Protezione occhi in caso di:

- Molatura
- Smerigliatura
- Utilizzo di prodotti chimici
- Altre operazioni che comportino rischio di schegge, pulizia cordoni











3 - Contatto con parti calde

Saldatura ad elettrodo rivestito, Mig-Mag, Tig, le mani e il corpo sono esposte al rischio di bruciature nel caso di contatto con parti calde (metallo ancora caldo)

Saldatura a gas: possibili scottature in occasione del cambio delle punte del cannello e metallo caldo



Protezione corpo



Normativa di riferimento: EN 470-1 EN 340







Perché si usa l'abbigliamento in cuoio?

- Buona resistenza al calore e fuoco
- Buon isolamento termico



Protezione corpo



Normativa di riferimento: EN 470-1 EN 531

Perché usare l'abbigliamento in cotone ignifugato?

In saldatura è <u>VIETATO</u> l'uso di tute da lavoro in cotone o cotone/poliestere.

(in quanto D.P.I di 1° categoria)

Devono essere usate solamente le tute in cotone ignifugo. (poiché resistono al calore e alla fiamma) (D.P.I. di 2° cat.)





Protezione mani



Normativa di riferimento: EN 388- EN 407









- 1. Trattamento anticalore
- 2. Cuciture filo Kevlar
- 3. Trattamento idrorepellente per ambienti umidi
- 4. Rinforzo nel pollice
- 5. Imbottitura interna
- 6. Rinforzo aramidico sul dorso



Protezione arti inferiori



Normativa di riferimento: EN345-1





SUOLA IN GOMMA HRO 300°

Protezione metatarsale e sfilamento rapido

Puntale in acciaio

SUOLA IN POLIURETANO HRO 200°C

Protezione metatarsale e sfilamento rapido

Puntale in acciaio









4 - Fumi, gas, polveri e vapori

Una notevole quantità di <u>fumi e gas</u> vengono rilasciati durante i diversi procedimenti di saldatura.

Nella saldatura ad elettrodo

- Anche nella saldatura Mig-Mag (meno fumi nei fili pieni)
- Nella saldatura ad arco sommerso il rischio è limitato (i fumi vengono filtrati dal flusso e l'operatore è lontano dalla sorgente dei fumi)
- Saldatura a gas: i fumi e i gas emessi sono minori in quanto le potenze termiche raggiunte sono minori)



Protezione vie respiratorie




Normativa di riferimento: EN 149



- 1. Con filtri a carboni attivi
- 2. Con filtri elettrostatici
- 3. No scadenza filtro
- 4. Diverse misure a seconda del viso

Sistema filtrante che elimina il flusso di fumi nocivi che investono l'operatore

Immette nella maschera dell'operatore un flusso continuo d'aria filtrata







5 - Rumore

Le operazioni di saldatura e l'asportazione dell'eventuale scoria del cordone di saldatura possono essere fonti di rumore, così come le altre attività che si svolgono in officina o nei cantieri.

L'orecchio è un organo molto prezioso e sensibile. I danni all'udito sono lenti, invisibili e soprattutto non curabili.

I fischi all'orecchio e i ronzii vengono spesso sottovalutati o ignorati, con conseguenze a volte molto gravi.





CONSEGUENZE

Effetti sul lavoro: difficoltà di comunicazione, ridotta capacità di concentrazione, disagio, fatica, nervosismo, scarsa attenzione

Effetti sull'udito: trauma acustico (perdita improvvisa dell'udito a causa di rumori traumatici), temporanea perdita dell'udito, danno permanente all'udito, ronzio all'orecchio.



Protezione udito



Normativa di riferimento: EN 352.1-EN 352.2







- 1. Archetto per molte ore di lavoro
- 2. Inserti in ambienti non polverosi
- 3. Inserti per maggior attenuazione del rumore
- 4. Archetto per il lavoratore che entra e esce spesso da ambienti rumorosi a non rumorosi
- 5. Cuffie per poche ore di lavoro
- 6. Cuffie: preferibile un utilizzo progressivo





6 - Scosse elettriche

Durante le operazioni di saldatura elettrica la corrente attraversa il corpo del saldatore.

No mani umide e non protette

No abbigliamento sporco di grasso

No saldare in zone umide





NON SALDARE IN ZONE BAGNATE USARE INDUMENTI ASCIUTTI, NON SPORCHI DI GRASSO




















NON USARE CAVI SPELLATI USARE ATTREZZATURE INTEGREI









ATTENZIONE AI FUMI USARE GLI ASPIRATORI

NO



SI







USARE GLI SCHERMI PER NON DANNEGGIARE GLI ALTRI







GRAZIE PER L'ATTENZIONE E TENETE BENE IN MENTE **QUESTI INSEGNAMENTI**

